Havarikommissionen
Accident Investigation Board Denmark

REDEGØRELSE

HCLJ510-2012-122	**Accident**		
Dato:	27-05-2012	Tidspunkt:	Kl. UTC
Skader på luftfartøj:		Sted:	EKRK

Luftfartøjet.					
Registrering:	OY-CDJ		Fase:		
Luftfartøjstype:	SOCATA - TB 9 (TAMPICO)		Formål:		
Flyveregler:					
Personskade.	Fatal	Serious	Minor	None	Unknown
Flyvebesætning:					
Passagerer:					

Flyvningens forløb.

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse fra operatørens værksted om at de havde observeret skader på flyets næseunderstel.

Flyet er et udlejningsfly, og piloterne som havde fløjet flyet under de sidste to udlejninger, blev kontaktet af operatøren. Ingen af piloterne kunne bidrag med information om hvordan skaden var opstået.

Havarikommissionen har tidligere modtaget meddelelser om skader på luftfartøjer som først er blevet observeret i forbindelse med eftersyn på værksted.

Lig tidligere tilfælde så kan Havarikommissionen ikke foretage yderligere undersøgelser uden tilgængelige informationer.